

G/flex 655-1

epoxy glue in cartridge

0049 (0)40-8890100
www.toplicht.de

TOPLICHT
Notkestraße 97 · 22607 Hamburg



NL G/flex 655-1 Verdikte epoxylijm Cartridge Instructies. G/flex 655 is een verdikte epoxy die permanente, waterdichte, structurele verbindingen maakt. Absorbeert de spanningen van uitzetting, inkrimping, schokken en trillingen. Gebruiksaanwijzing: 1. Reinig en schuur met P80 g de te lijmen droge oppervlakken; indien gewenst vlambehandelen*. 2. Verwijder de draaidop en breng aan op een schoon oppervlak. Plaats de dop terug. 3. Meng het epoxymengsel grondig gedurende minimaal 2 minuten 4. Breng de epoxy aan op de te verlijmen oppervlakken en klem lichtjes 5. Veeg overtollige, niet-uitgeharde epoxy weg met een oplosmiddel 6. Wacht 7-10 uur bij 22°C voordat u de klemmen verwijdt. Na 24 uur is de verbinding bestand tegen hoge belastingen. *Vlambehandelen: Om de hechting van epoxy op kunststof te verbeteren (vooral op hoge- en lage-dichtheid polyethyleen HDPE & LDPE), dient u de te verlijmen oppervlakken met de vlam te behandelen. De vlam oxydeert het oppervlak en verbetert de hechting aanzienlijk. 1. Neem het oppervlak af met een oplosmiddel en droog het met een papieren doek. 2. Laat het gele deel van de vlam het oppervlak raken terwijl u de vlam 30 tot 40 cm per seconde verplaatst. 3. Breng de epoxy onmiddellijk aan, zoals hierboven beschreven. Schoonmaken Verwijder niet-uitgeharde epoxy van de huid met een huidreinigingsmiddel gevolgd door water en zeep. Schraap niet uitgeharde epoxy van oppervlakken of gebruik papieren handdoeken. Gebruik een oplosmiddel om resten te verwijderen.		NL Toepassingen: plastics (HDPE, LDPE, ABS, PVC, Polycarbonaat en Hypalon), metaal, glas, metaalwerk, polyster en hout Verwerkingstijd: 45 min. Gelleringstijd: 3-4 uur Droogtijd: 7-10 uur Volledige doordroging: 24 uur min. verw. temp: 4°C NB: droogtijden zijn gebaseerd op 22°C. Droogtijden zijn korter bij hogere temperaturen en bij meer dikker aangebrachte massa.
EE G/flex 655-1 paksendatud epoksiidliimi juhised. G / flex 655 on sitke epoksiid, mis võimaldab püsivaid, veekindlaid ja struktuurseid liimühendusi. Antud liimühendus tasakaalustab paisumise, kokkutõmbumise, põrutuse ja vibratsiooni pinged. Lühike juhend 1. Puhastage, lihvide liimpinnad 80-liivapaberiga ja kuivatage; soovi korral leektõttlus* 2. Keerake korgid ära, jaotage komponendid puhtale segamispinnale ning asetage korgid tagasi 3. Segage 2 minutit epoksiidi kõvendiga, veenduge täielikus segunemises 4. Kandke epoksiid liimpindadele ja kinnitage kergelt klambriga 5. Eemaldage liigne kõvastumata epoksiid lahustiga 6. Enne klambrite eemaldamist laske kõveneda 7–10 tundi temperatuuril 22 ° C. Ärge rakendage suuri koormusi enne 24 tunni möödumist * Leektõttlus Plastile, eriti kõrge ja madala tihedusega polüetüleenile (HDPE ja LDPE) nakkuvuse parandamiseks töödelge liimpindasid gaasileegiga. Pinna muutused ei ole visuaalsed, kuid leek oksüdeerib plasti pinda, parandades oluliselt haardumist 1. Pühkige pind lahustiga ja kuivatage paberrätikuga 2. Viige propaanpõleti leek üle liimimisala, lastes leegi kollasel osal pinda puudutada, liigutades samal ajal leeki 30–40 cm sekundis. 3. Kandke koheselt pinnale epoksiid nagu ülalkirjeldatud Puhastamine Eemaldage nahalt kõvastumata epoksiid veevaba nahapuhastusvahendiga, seejärel peske seebi ja veega. Kõvastumata epoksiid kraapige pindadelt või kasutage paberrätikuid. Viimase jäägi eemaldamiseks kasutage lahustit.		EE Kasutamine: plastid (HDPE, LDPE, ABS, PVC, polükarbonaat ja Hypalon), metallid, klaas, betoon, klaaskiud ja puit Tööaeg: 45 min. Geeli aeg: 3-4 tundi Kõvenemise aeg: 7-10 tundi Kõvenemise aeg: 7-10 tundi min. temp: 4 ° C MÄRKUS. Kõvenemisaeg põhinevad ümbritseval temperatuuril 22 ° C. Kuivamisega on kiirem kõrgemal temperatuuril ja paksemates kihtides.
FI G / flex 655-1 Paksunnettu epoksiliimapatruunan ohjeet. G / flex 655 on paksunnettu epoksi, joka muodostaa pysyviä, vedenpitäviä rakenteellisia liimauksia. Vaimentaa laajenemisen, supistumisen, iskujen ja värinän aiheuttamat rasitukset. Pikaopas 1. Puhdista, hio 80-karkeudella ja kuivilla liimapinnoilla; liekkihoito * haluttaessa 2. Kierrä korkki irti, annostele puhtaalle sekoituspinnalle ja vaihda korkki 3. Sekoita epoksia perusteellisesti 2 minuutin ajan 4. Levitä epoksi liimapinnoille ja purista kevyesti yhteen 5. Pyyhi ylimääräinen kovettumaton epoksi liuottimella pois 6. Anna liimaus olla puristuksessa 7-10 tuntia 22 ° C: ssa. liimaus kestää suuria kuormituksia 24 tunnin kuluttua * Liekkihoito Epoksi-tarttuvuuden parantamiseksi muoviin, erityisesti suur- ja matalatiheyksiseen polyeteeniin (HDPE ja LDPE), liekki käsittelee kiinnityspinnat. Liekitys ei ole pakollinen, mutta liekki hapettaa pinnan ja parantaa tarttuvuutta dramaattisesti 1. Pyyhi pinta liuottimella ja kuivaa paperipyyhkeellä 2. Ohjaa propaanipolttimen liekki sidosalueen yli ja anna liekin keltaisen osan koskettaa pintaa liikuttaen liekkiä 30-40 cm sekunnissa. 3. Levitä epoksi välittömästi yllä kuvatulla tavalla Putsaus Poista kovettumaton epoksi iholta vedettömällä ihonpuhdistusaineella, jota seuraa saippua ja vesi. Kaavi kovettumaton epoksi pinnoilta tai käytä paperipyyhkeitä. Poista jäännös liuottimella.		FI käyttö: muovit (HDPE, LDPE, ABS, PVC, polykarbonaatti ja Hypalon), metallit, lasi, muuraus, lasikuitu ja puu työaika: 45 min. geeliaika: 3-4 tuntia kovettumisaika: 7-10 tuntia täydellinen kovettuminen: 24 tuntia min. lämpötila: 4 ° C HUOMAUTUS: Kovettajat perustuvat ympäristön lämpötilaan 22 ° C. Kovettajat ovat nopeammat korkeammassa lämpötiloissa ja paksumissa kerroksissa.
FR Notice d'utilisation de l'adhésif époxy chargé G/Flex 655-1 Le G/Flex 655 est un époxy bi-composant, renforcé qui permet de réaliser des liaisons structurelles permanentes et étanches. Il absorbe les contraintes de dilatation, de contraction, de choc et de vibration. Guide d'utilisation 1. Nettoyer, poncer au grain 80 et sécher les surfaces de collage, traiter à la flamme si nécessaire 2. Dévisser le bouchon, distribuer sur une surface de mélange propre, remettre le bouchon 3. Mélanger soigneusement l'époxy ratio 1/1 (en poids et en volume) pendant 2 minutes complètes 4. Appliquer l'époxy sur les surfaces de collage et serrer légèrement 5. Essuyer l'excès d'époxy non durci avec un solvant 6. Prévoir 7 à 10 heures à 22 °C avant de retirer les pinces. La résistance du collage est maximum après 24heures. Traitement pour réparation de polyéthylène (roto moulé) Pour améliorer l'adhérence de l'époxy au plastique, en particulier au polyéthylène haut et basse densité (HDPE et LDPE), il faut traiter à la flamme les surfaces de collage. Le changement n'est pas évident à voir, mais la flamme oxyde la surface, ce qui améliore considérablement l'adhérence. 1. Essuyer la surface avec un solvant et la sécher avec un essuie-tout 2. Passez une flamme de chalumeau au propane sur la zone de collage, en laissant la partie jaune de la flamme toucher la surface a 30 ou 40cm tout en la déplaçant rapidement la flamme. 3. Appliquer immédiatement l'époxy après l'opération N°2 Nettoyage Enlevez l'époxy non durcie de la peau avec un nettoyant cutané sans eau, puis avec de l'eau et du savon. Grattez l'époxy non durcie des surfaces ou utilisez des serviettes en papier. Utilisez un solvant pour éliminer les résidus "restants".		FR utilisation : plastiques (HDPE, LDPE, ABS, PVC, Polycarbonate et Hypalon), métaux, verre, maçonnerie, fibre de verre et bois Temps de travail : 45 min. Temps de solidification : 3-4 heures temps de durcissement : 7 à 10 heures Durcissement complet : 24 heures temp. Min d'utilisation : 4 °C REMARQUE : Les temps de polymérisation sont basés sur une température ambiante de 22 °C. Les temps de durcissement sont plus rapides à des températures plus élevées et dans des applications plus épaisses.



PL G/flex 655-1 Zagęszczony klej epoksydowy w kartuszu - instrukcja G/flex 655 to zagęszczona żywica epoksydowa, która umożliwia trwałe, wodoodporne klejenia strukturalne. Absorbuje naprężenia związane z rozszerzaniem się, kurczeniem, wstrząsami i wibracjami. Skrócona instrukcja obsługi 1. Oczyszczyć, przeszlifuj papierem ściernym 80 i osusz klejone powierzchnie; obróbka płomieniem * w razie potrzeby 2. Odkręcić nakrętkę, wycisnąć klej na czystą powierzchnię w celu mieszania, założyć nakrętkę 3. Dokładnie mieszaj żywicę epoksydową przez 2 pełne minuty 4. Nałożyć żywicę epoksydową na klejone powierzchnie i lekko zacisnąć 5. Nadmiar nieutwardzonej żywicy epoksydowej zetrzeć rozpuszczalnikiem 6. Odczekaj 7-10 godzin w 22 ° C przed zdjęciem zacisków. Spoina wytrzymuje duże obciążenia po 24 godzinach * Obróbka płomieniem Aby zwiększyć przyczepność żywicy epoksydowej do plastiku, zwłaszcza polietylenu o dużej i małej gęstości (HDPE i LDPE), należy łączone powierzchnie poddać obróbce płomieniem. Zmiana powierzchni nie będzie widoczna, ale płomień utlenia powierzchnię, znacznie poprawiając przyczepność. 1. Przetrzyj powierzchnię rozpuszczalnikiem i osusz ręcznikiem papierowym 2. Przesuń płomień palnika propanowego ponad klejoną powierzchnią, pozwalając żółtej części płomienia dotknąć powierzchni, przesuwając płomień z szybkością 30 do 40 cm na sekundę. 3. Natychmiast nanieść żywicę epoksydową, jak opisano powyżej Czyszczenie Usuń nieutwardzoną żywicę epoksydową ze skóry bezwodnym środkiem do mycia, a następnie mydłem i wodą. Zdrap nieutwardzoną żywicę epoksydową z powierzchni lub użyj ręczników papierowych. Do usunięcia pozostałości użyj rozpuszczalnika.		PL Zastosowanie: tworzywa sztuczne (HDPE, LDPE, ABS, PVC, poliwęglan i hypalon), metale, szkło, beton, laminat z włóknem szklanym oraz drewno czas pracy: 45 min. czas zelowania: 3-4 godziny czas utwardzania: 7-10 godzin pełne utwardzenie: 24 godziny min. temperatura: 4 ° C UWAGA: Czasy utwardzania odnoszą się do temperatury otoczenia 22 ° C. Czasy utwardzania są szybsze w wyższych temperaturach i grubszych aplikacjach.	
RU G/flex 655-1 Эпоксидный клей высокой вязкости в картридже. G/flex 655-это высокопрочная эпоксидная смола, которая создает постоянные, водонепроницаемые структурные связи. Поглощает напряжения расширения, сжатия, ударов и вибрации. Краткое руководство пользователя 1. Очистите, отшлифуйте с зернистостью 80 и высушите склеиваемые поверхности; при необходимости обработайте горелкой* 2. Снимите колпачок, выдавите на чистую смесительную поверхность, закройте картридж, не допуская смешения компонентов на колпачке. 3. Тщательно смешайте эпоксидную смолу в течение полных 2 минут 4. Нанесите эпоксидную смолу на склеиваемые поверхности, слегка зажмите и зафиксируйте. 5. Протрите излишки не отвержденной эпоксидной смолы растворителем. 6. Оставьте склеиваемые детали на 7-10 часов при температуре 22°C, затем снимите зажимы. Соединение выдерживает высокие нагрузки уже через 24 часа *Обработка горелкой Для повышения адгезии эпоксидной смолы к пластику, особенно к полиэтилену высокой и низкой плотности (HDPE & LDPE), обработайте пламенем связующие поверхности. Изменение не будет очевидным, но пламя окисляет поверхность, значительно улучшая адгезию 1. Протрите поверхность растворителем и высушите бумажным полотенцем 2. Проведите пламя пропановой горелки по области склеивания, позволяя желтой части пламени касаться поверхности, перемещайте пламя горелки от 30 до 40 см в секунду. 3. Немедленно нанесите эпоксидную смолу, как описано выше Уборка Удалите не отвержденную эпоксидную смолу с кожи безводным моющим средством для кожи, а затем водой с мылом. Соскоблите не отвержденную эпоксидную смолу с поверхностей или используйте бумажные полотенца. Используйте растворитель для удаления остатков.		RU применение: пластмассы (ПНД, ПВД, АБС, ПВХ, поликарбонат и Гипалон), металлы, стекло, каменные плиты, стеклопластик и древесина. время работы: 45 МИН. время геля: 3-4 часа время отверждения: 7-10 часов полное отверждение: 24 часа минимальная температура: 4°C ПРИМЕЧАНИЕ: время отверждения основано на 22°C температура окружающей среды. Время отверждения сокращается при более высоких температурах и в более толстых слоях.	
ES G/Flex 655-1 Instrucciones para el uso del adhesivo epoxi-reforzado. G/Flex 655 es un epoxi reforzado que proporciona uniones estructurales permanentes e impermeables. Absorbe el estrés provocado por la expansión, golpes, contracciones y vibraciones. Guía de inicio rápido 1. Limpie a fondo, lije con grano P80 y seque las superficies a encolar; utilice soplete quemador * si así lo desea. 2. Gire la tapa, distribuya el producto sobre una superficie limpia y seca y vuelva a colocar la tapa. 3. Mezcle bien el epoxi durante 2 minutos (sin interrupción). 4. Aplique epoxi a las superficies de unión (abrazaderas por ejemplo) y sujete ligeramente. 5. Limpie el exceso de epoxi -sin curar- con un disolvente. 6. Deje transcurrir de 7 a 10 horas a 22°C antes de retirar las abrazaderas. La zona encolada puede soportar cargas elevadas después de 24 horas. * Tratamiento con soplete quemador Para mejorar la adherencia del epoxi al plástico, especialmente al polietileno de alta y baja densidad (HDPE y LDPE), trate con llama (soplete quemador) las superficies de unión. El cambio no será obvio, pero la llama oxidará la superficie, mejorando drásticamente la adherencia. 1. Limpie la superficie con un disolvente y seque con una toallita de papel limpia y seca. 2. Pase la llama del soplete (de propano) a través del área de unión, dejando que la parte amarilla de la llama toque la superficie mientras mueve la llama de 30 a 40 cm por segundo. 3. Aplique inmediatamente el adhesivo epoxi como se describe más arriba. Limpieza Elimine el epoxi aún sin curar, de la superficie, con un -limpiador cutáneo sin agua- seguido de agua y jabón. Quite el epoxi sin curar de las superficies o utilice toallitas de papel. Utilice un disolvente para eliminar los residuos.		ES uso: plásticos (HDPE, LDPE, ABS, PVC, Policarbonato e Hypalon), metales, vidrio, mampostería, fibra de vidrio y maderas- tiempo de trabajo: 45min tiempo de gel: 3-4 horas tiempo de curado: 7-10 horas Curado total: 24 horas min. temperatura: 4°C NOTA: Los tiempos de curado se basan en una temperatura ambiente de 22°C. Los tiempos de curado son más rápidos a temperaturas más altas y en aplicaciones con mayor espesor.	
SE G/flex 655-1 Förtjockat Epoxilim Patron Instruktioner. G/flex 655 är epoxi som gör permanenta, vattentäta, strukturella bindningar. Absorberar påfrestningarna av expansion, sammandragning, stötar och vibrationer. Snabbstartsguide 1. Rengör, slipa med 80-korn och torka limytorna; flambehandling* om så önskas 2. Vrid av locket, dispensera på en ren blandningsyta, byt ut locket 3. Blanda epoxin noggrant i 2 minuter 4. Applicera epoxin på limytorna och kläm dem samman med ett lätt tryck. 5. Torka upp överflödigt ej härdad epoxi med ett lösningsmedel 6. Låt hårdna 7-10 timmar vid 22°C innan du tar bort klämmorna. Fogen tål höga belastningar efter 24 timmar *Flambehandling För att förbättra epoxins vidhäftningen till plast, särskilt polyeten med hög och låg densitet (HDPE & LDPE), kan man flambehandla limytorna. Förändring kommer inte att vara uppenbar men lågan oxiderar ytan, vilket dramatiskt förbättrar vidhäftningen. 1. Torka ytan med pappershandduk och lösningsmedel. 2. För en propanbrännare över limområdet och låt den gula delen av lågan vidröra ytan medan du rör lågan 30 till 40 cm per sekund. 3. Applicera omedelbart epoxi enligt beskrivningen ovan Rengöring Ta bort ej härdad epoxi från huden med en vattenfri hudrengöring följt av tvål och vatten. Avlägsna ohärdad epoxi från ytor med pappershanddukar och lösningsmedel.		SE användning: plast (HDPE, LDPE, ABS, PVC, Polykarbonat och Hypalon), metaller, glas, murverk, glasfiber och träslag arbetstid: 45 min. geltid: 3-4 timmar härdtid: 7-10 timmar full härdning: 24 timmar min. temp: 4°C Obs: Härdningstiderna baseras på en omgivningstemperatur på 22°C. Härdningstiderna är snabbare vid högre temperaturer och i tjockare tillämpningar.	

G/flex 655-1


epoxy glue in cartridge

0049 (0)40-8890 100

www.toplicht.de

TOPLICHT

Notkestraße 97 · 22607 Hamburg



TR G/Flex 655-1 Kıvamlı Epoksi Yapıştırıcı Uygulama Kılavuzu

G/flex 655 kıvamlı kalıcı, su geçirmez, yapısal güçlü epoksi bazlı bir yapıştırıcıdır. Farklı malzemelerin genişleme stresslerini, olası darbe, şokları ve vibrasyonları absorbe edici özelliktedir.

Hızlı Kullanım Kılavuzu

1. Yapışacak yüzeyleri 80 numara zımpara yapıp, temizleyin. Yüzeylerin kuru olduğundan emin olun. Gerekli ise *alev işlemi uygulayın.
2. İhtiyacınız kadar iki komponentide temiz bir yüzeye eşit hacimde alın.
3. Yaklaşık 2 dakika çok iyi bir şekilde karıştırın.
4. Epoksi karışımı yapıştırılacak yüzeylere sürüp, yüzeyleri birbiri ile hafifçe tutturun.
5. Fazla, taşan epoksiyi bir çözücü vasıtası ile temizleyin.
6. 22 °C 7-10 saat bekleyin. Uygulamadan 24 saat sonra yapıştırıcı tam kürleşmesini alarak, yük altında kullanılmaya hazır olacaktır.

*Alev İşlemi

Epoksinin özellikle HDPE ve LDPE polietilen ve plastik gibi yüzeylere yapıştırmasını iyileştirmeye yönelik, yapışacak yüzeylere uygulanan bir alev işlemidir. Alevin yüzeyde gerçekleştirdiği oksidasyon yapışma mukavemetimini oldukça arttırmaktadır.

1. Yapışacak yüzeyleri bir çözücü (aseton gibi) temizleyin ve kurutun.
2. Propane bazlı bir püvüz ile alevin sarı kısmının yapışacak yüzeylerde saniyede 30-40 cm'lik bir hızda gezdirin.
3. Epoksi yapıştırıcıyı yukarıda anlatıldığı şekilde hızlıca uygulayın.

Temizleyin.

Çalışırken koruyucu eldiven kullanın. Kürleşmemiş epoksi ciltten sabun ve su ile iyice yıkanarak temizlenebilir. Kürleşmemiş epoksinin yüzeylerde temizliği için önce bir bez ya da havlu peçete vasıtası ile epoksiyi iyice sistemden alın, ardından bir çözücü ile iyice temizleyin.

uporaba: **plastika**
(HDPE, LDPE, ABS, PVC, polikarbonat i hipalon), metali, staklo, beton, stakloplastika i drvo

radno vrijeme: 45 min.

Vrijeme do gel faze: 3-4 sata

vrijeme sušenja: 7-10 sati

Potpuno suho: 24 sata

min. temperatura: 4°C

NAPOMENA: Vrijeme sušenja temelji se na temperaturi okoline od 22°C.
Vrijeme sušenja brže je na višim

TR